



**Luftsportgeräte-Muster:** LO-120 / LO-120 S

**Gerätekenntblatt-Nr.:** 61024.1 / 61024.2

**Betroffenes Luftsportgerät:** alle Seriennummern

**Musterbetreuer:** kein Musterbetreuer mehr

**Mitgültige Unterlagen:** keine

**Anlass:** Anlässlich einer Jahresnachprüfung und Vorflugkontrolle ist ein Riss am Höhenruder-Umlenk-Hebel festgestellt worden, der zum Bruch führte. Da der Hebel im Rumpf eingebaut ist, kann er nicht durch Sichtprüfung inspiziert werden.



**Maßnahme:** Der Betrieb des Luftsportgerätes ist bis zur Verfügbarkeit einer Abhilfemaßnahme einzustellen.

**Hinweise:** Abhilfemaßnahmen können erst mit Aufhebung dieser LTA wirksam werden. Als Maßnahme sollen Material und Konstruktion geändert werden. Die Änderung wird derzeit bearbeitet.

**Fristen:** Sofort (mit Bekanntmachung dieser LTA)

**Rechtsbehelfsbelehrung:**

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Deutschen Aero Club e.V., Luftsportgerätebüro, Hermann-Blenk-Str.28, 38108 Braunschweig einzulegen.

LTAs des DAeC-Luftsportgeräte-Büros werden auch im Internet unter [www.daec.de](http://www.daec.de) publiziert.